

Bő csapadék hatására az öntözőcsatorna funkcióját át kell váltani belvízelvezetővé, ezért az Ürmösi átemelő

kiömlőnyílását le kellett csavarozni, ami nem volt kellemes az 1 m-es 15 C-os vízben

